



Betjening

Anlæg betjenes via ”brugerpanel” eller tryk i det enkelte rum.

Dette tryk indeholder temperatur sensor, samt giver mulighed for betjening af lys og evt. persienner i rummet.

Der findes to typer tryk, begge har en sort top med hvide tangenter.

Den eneste synlige forskel på disse, er hvordan symbolerne er placeret i displayet.

Begge tryk kan forekomme i samme rum eller område, og vil i denne funktionsbeskrivelse blive beskrevet som ”Tryk 1” og ”Tryk 2”




Tryk 1





Temperatur i rum

Øverst i display vises rummets aktuelle temperatur, målt på det sted hvor trykket er placeret. Temperaturen kan reguleres med +/- 3 grader, i forhold til det centralt styret setpunkt. Dette gøres ved at trykke på den sorte knap i midten over displayet (A)


og derefter regulere temperaturen op eller ned på øverste hvide tangent (B)


Hvis ”Manden er inde”  er rummets default setpunkt sat til 23/24 grader, som tilbagesilles til en gang i døgnet.

Tryk 1 - Viser der et ”ventilator symbol”  til højre for rummes temperatur,

Tryk 2 - Viser der et ”ventilator symbol”  til venstre for rummes temperatur, hvilket betyder at køling er muligt.

Og at der køles når den aktuelle temperatur, overstiger det indstillede setpunkt for rummet.



 Deaktivering af køling i rum, kan gøres ved at trykke på den sorte knap i midten over displayet, (A) og derefter på den midterste hvide tangent (C)

Setpunktet ændres til 30/32 grader

For at aktivere rummet igen, sættes ”Manden” tilbage i huset  og setpunktet er tilbage på 23/24 grader.





Tryk 2



Natsænkning

Når Helligdag- og Nat-sænkning er aktiveret,

Tryk 1 - indikeres dette med et ”varme symbol”  højre side.

Tryk 2 - indikeres dette ved at slukke displayet der vises et ”ON/OFF Symbol”  i højre side. Dette betyder at køling ikke er muligt.

Helligdag- og Nat-sænkning styres af KLP's driftsafdeling.



Central styring

Anlæggets default setpunkt, kan styres centralt af KLP's driftsafdeling.